

**Empresas Organizadoras:**



**Empresa Colaboradora:**



# 10 puntos antes de Medir y Calibrar

Jornada Córdoba 2016



**Instrumentos siempre calibrados**

## JORNADA MEDIR Y CALIBRAR

1. MEDIR ES CONOCER
2. VERIFICAR PARA CALIBRAR
3. CALIBRAR PARA VERIFICAR
4. ¿MEJOR EXACTO O PRECISO?
5. TRAZABILIDAD METROLÓGICA EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES
6. GRACIAS A ENAC
7. CÓMO REDUCIR A LA MITAD UN INTERVALO DE CALIBRACION
8. LA INCERTIDUMBRE COMO ELEMENTO DE CERTIDUMBRE
9. CALIDAD CUANTITATIVA: LA TOLERANCIA
10. TALLER PRÁCTICO DE VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA

Fecha:	Jueves 12 de Mayo 2016	
Lugar:	Instalaciones GEA QUALITY Parque Empresarial TecnoCórdoba C/ Islandia, nave 12 B · 14014 Córdoba (Córdoba)  Plazas limitadas hasta completar aforo	
Horario Jornada:	08:45 - 09:00 Entrega documentación y registro 09:00 - 11:00 Conceptos y Reflexiones 11:00 - 11:30 Pausa café 11:30 - 14:00 Conceptos y Taller práctico	
Precio Jornada:	Si eres Cliente de CALTEX o GEA QUALITY:	Gratuito
	Si no eres Cliente:	50 €